

TRAVAILLEURS HAPPÉS MORTELLEMENT PAR UNE PIÈCE MOBILE

Situation

Plusieurs accidents graves et décès sont survenus récemment parmi les utilisateurs de tracteurs agricoles munis d'une prise de force (p.d.f.) et d'arbres de transmission.

Dans tous les cas, un bout de vêtement de la victime a été happé par une pièce mobile. Ces accidents auraient pu être évités.


Cause

Absence de protection contre les pièces mobiles tant du côté du tracteur (p.d.f.) que de l'équipement (arbre de transmission, joint universel...).




MOYENS DE PRÉVENTION

- S'assurer que le bouclier de protection en forme de U renversé fixé sur le tracteur est bien en place et qu'il est en bon état (voir l'illustration);
- Munir immédiatement de dispositifs de protection tous les arbres de transmission et les joints universels (voir l'illustration);



Note : Communiquer avec le concessionnaire ou le revendeur pour obtenir des pièces sécuritaires.

- Voir à ce que l'arbre de transmission soit raccordé correctement à l'embout de la prise de force;



- Effectuer un examen visuel avant la mise en marche;
- Vérifier et ajuster périodiquement les dispositifs de sécurité et les remplacer au besoin;
- Débrayer la prise de force (p.d.f.) et couper toutes les sources de force motrice lors des travaux d'entretien, de réparation, d'ajustement ou de déblocage;
- Ne jamais enjamber un arbre de transmission;
- Porter des vêtements en bon état et près du corps (éviter tout ce qui peut être happé, comme les lacets, les longs foulards, etc.);
- Établir un calendrier de graissage et d'entretien préventif des dispositifs de sécurité selon les recommandations du fabricant et s'y conformer;
- Remplacer sans délai toute pièce des dispositifs de sécurité défectueuse ou détruite.